

TFT-Heidenhain-Ersatzmonitore

Produkt - Übersicht

Multisync TFT-Monitor als Ersatzmonitor zum Austausch alter Röhrenmonitore in Heidenhain-Steuerungen

Multifrequenz-Monitor verarbeitet Video-Timings folgender Heidenhain-Steuerungen:
TNC135 / TNC150 / TNC155 / TNC222 / TNC355 / TNC406 / TNC407 / TNC426 / TNC430

CRT-Ersatz für Heidenhain Röhrenmonitor BC120 / BE110 / BE132 / BE211 / BE411 / BE311 / BE412 / BE412B

Modulares Interface-Concept mit verschiedenen Anschluß-Steckern (SUB-D9, SUB-D15, SUB-D25) . RGB analog, RGBI TTL, separate Sync, Sync on green.

Einbau-Monitor mit Frontplatte u. integrierter Filterglas-Schutzscheibe kann von vorne in den vorhandenen Frontplattenausschnitt eingebaut werden. Befestigung über 4 frontseitige Bohrungen.



07705/91100

Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.industrie-displays.de/>



CNC-Steuerung	Röhrenmonitor	TFT-Ersatzmonitor
TNC135, TNC145, TNC150, TNC151	BE110, BE110B, BE111, BE135	VD840-924-EMH
TNC246, TNC306, TNC360, CNC132, CNC232, CNC234	BE132, BE132B, BE212	VD1200-132-EMH
TNC135, TNC150, TNC151, TNC222, TNC223	BE211, BE311	VD1200-924-EMH
TNC155	BE411	VD1200-411-EMH
TNC355	BE412, BE412B	VD1200-412-EMH
TNC406, TNC407, TNC410, TNC415, TNC416, TNC426, TNC430	BC120	VD1500-HBC120